



延长器

●连接基础柄与镗头，用于延长加工深度。



● 型号说明

CK11 - 20

● 延长长度
● CK1与CK1的连接

延长器

| 型 号 | CK No. | φD | L | 质量 (kg) |
|----------|--------|----|-----|---------|
| CK11- 20 | CK1 | 19 | 20 | 0.05 |
| - 30 | | | 30 | 0.07 |
| CK22- 30 | CK2 | 24 | 30 | 0.10 |
| - 45 | | | 45 | 0.15 |
| CK33- 30 | CK3 | 31 | 30 | 0.17 |
| - 45 | | | 45 | 0.25 |
| CK44- 45 | CK4 | 39 | 45 | 0.40 |
| - 60 | | | 60 | 0.53 |
| CK55- 60 | CK5 | 50 | 60 | 0.87 |
| - 90 | | | 90 | 1.29 |
| CK66- 60 | CK6 | 64 | 60 | 1.38 |
| -100 | | | 100 | 2.31 |
| CK77-105 | CK7 | 90 | 105 | 5.26 |

1. 带内冷孔，可以使用中心内冷。
2. 请注意：使用延长器后，长径比(L/D)增大，有可能会引起振动。